

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Kv. Viadukten 11,**
Adress: **Saarisvägen 14 A-B, Malmö**
Byggnad: **Brf. Viadukten**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
Självdrag	Hela föreningen	G	2022-10-06	2028-03-28

Kontrollant: **Martin Högstedt**
Behörighet: **Riks K, SC0910-15, SITAC**
Företag: **Riksbyggen**
Adress: **Hyllie Allé 33**
Ort: **21533 Malmö**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Martin Högstedt
Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.